

**Anleitung: Lenkererhöhung
 BMW R1200GS/ADV MÜ ab 2008**
**Installation Instruction: Handlebar
 Risers BMW R1200GS/ADV 2008 on**

Lieferumfang:
 2x Lenkererhöhung
 2x Zylinderkopfschraube M8x60
 2x Zylinderkopfschraube M10x120

Contains:
 2 x Handle bar riser
 2 x Screw cylinder head M8x60
 2 x Screw cylinder head M10x120

Achtung! Wichtige Hinweise
Kontrollieren Sie bitte die Verlegung
sämtlicher Kabel und Leitungen am und
vom Lenker. Markieren Sie mit einem
Stift oder ähnlichen vor der Montage
der Lenkererhöhung bitte den Lenker,
damit erleichtern Sie sich nach der
Montage die Lenkereinstellung!!!

Attention! Important tips, information:
Check the routing of all cables and
wires! Makes sure full left and right
steering turns are
Mark the position of the original risers
on the bar so handlebar adjustment is
easier after the riser installation.



Montage
Assembly

1.) Damit bei der Lenkererhöhung der Lenker möglichst frei bewegt werden kann, lösen Sie die in unmittelbarer Nähe fixierten Kabel am Lenker.

1.) Loosen the cable ties around the immediate area of the risers in order to gain room for movement.

2.) Lösen Sie dann bitte die Klemmschrauben des Lenkers und nehmen diesen aus den Lenkeraufnahmen heraus.

2.) Loosen the stock handlebar clamp screws as shown on photo 2 and remove the the clamp top pieces.



3.) Legen Sie nun die beiden Lenkererhöhungen in die beiden Lenkeraufnahmen ein und befestigen Sie den Lenker wieder mit den originalen Klemmstücken und den beiliegenden, längeren Schrauben. Ziehen Sie die Schrauben bitte abwechselnd und gleichmäßig fest. Verwenden Sie bei den Schrauben M8 ein maximales Drehmoment von 23 Nm und bei den Schrauben M10 ein maximales Drehmoment von 47 Nm.

3.) Set both new risers in place under the handle bar. Install the bar using the original clamp top pieces and supplied longer screws as shown in photo 3. M10 screws front and M8 screws rear. Tighten the screws in criss-cross pattern. Maximum torque is 23Nm for M8 screws and 47Nm for M10 screws.

Achten Sie bitte darauf, dass alle Kabel und Leitungen eine ausreichende Länge besitzen und auch bei vollem Lenkeinschlag noch etwas Spiel aufweisen.

Make sure to leave enough cable and wire length for full right and left steering turn.

4.) Überprüfen Sie vor Ihrem nächsten Fahrtantritt alle von Ihnen an- und umgebauten Teile auf Festigkeit und richtige Funktion. Fixieren Sie die Kabel so, dass die Lenkfreiheit nicht eingeschränkt aber auch nicht gefährdet ist.

4.) Make sure to check the tightness and complete function of the handle bar again before your first ride!